# Ficha técnica

TENAZIT®

Clave

# 4641

**Tipo DLAS**

## 1. Descripción del producto:

Disco de lija de cambio rápido Tipo S (Spin-on)

| | |
|---|---|
| **Dimensiones (in):** | 3” |
| **Dimensiones (mm):** | 76 |
| **Abrasivo:** | Zirconio |
| **Grano:** | 50 |
| **Especificación:** | TRZX-50 |
| **Máx. rpm:** | 20,000 |






**D = 76 mm**

Metal Inoxidable

Lijadora Angular de Doble Acción Mototool

## 1. Aplicación

• Excelente para desbaste con acabado en acero inoxidable, acero de baja aleación, acero de alta aleación, acero de alta resistencia a la temperatura y fundición.

## 2. Instrucciones de operación

• Utilice en mototool o en micro esmeriladora angular con adaptador.
• Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
• Mantener el disco de 0 º a 30 º de la superficie de trabajo con una presión media a alta para obtener mejores resultados.
• No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

## 3. Información de seguridad

• Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
• Nunca utilice un disco que se haya mojado.
• Usar el equipo de seguridad completo (guantes, mascarilla y lentes de seguridad).
• El uso inadecuado puede provocar lesiones.

## 4. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
• Maneje el producto con precaución para prevenir daños al mismo. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

## 5. Almacenamiento

• Guarde los discos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluído, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50% de humedad relativa y una temperatura entre 15° y 29°

## 6. Unidades de empaque

• 25 piezas.