

## Clave 2719


### 1. Descripción del producto:

Kit de mini discos flexibles

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| <b>Dimensiones (in):</b> | 2-1/4" x 3/16" x 3/8"     |
| <b>Dimensiones (mm):</b> | 58 x 5 x 9.5              |
| <b>Material:</b>         | Fibra y Óxido de Aluminio |
| <b>Especificación:</b>   | KIT                       |
| <b>Granos:</b>           | 60, 80, 120, 220 y 320    |
| <b>Máx rpm:</b>          | 20,000                    |
| <b>Línea:</b>            | Tenflex®                  |



### Tipo 27 (A)



**D=** 58 mm  
**H=** 5 mm  
**H=** 9.5 mm



### 1. Aplicación

- Kit para trabajar en 5 pasos.
- Para remover marcas previas de lijado o esmerilado y para pulido final.
- Ideales para trabajar moldes, así como el rebabeo de fillos y acabado de superficies cortadas con láser.
- Gracias a su fórmula única brinda una excelente calidad de corte y elasticidad exclusiva.
- Su tecnología permite un alto rendimiento y durabilidad.
- Por su tamaño, se puede ajustar con precisión y trabajar en superficies de difícil acceso.
- Al usarse a baja velocidad, la elasticidad suaviza el contacto y previene quemadura en las superficies trabajadas.



- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Nunca utilice un disco que se haya mojado.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

### 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre caída, fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

### 5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

### 6. Unidades de empaque

- 5 piezas.

### 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.

[www.austromex.com.mx](http://www.austromex.com.mx)